

odpružené vidlice RockShox	Velký servis	Malý servis
Rudy XPLR	2 100 Kč	890 Kč
Paragon Gold		
Paragon Silver	1 550 Kč	890 Kč
2015+		
Judy Gold		
Judy Silver	1 550 Kč	890 Kč
2018+		
Recon Gold		
Recon Silver	1 550 Kč	890 Kč
Recon		
2017+		
Sektor Silver		
Sektor	1 550 Kč	890 Kč
2017+		
35 Gold		
35 Silver	2 200 Kč	890 Kč
2020+		
Reba	1 850 Kč	890 Kč
2012+		
SID (35mm)		
SID SL	2 200 Kč	890 Kč
2021+		
SID	2 200 Kč	890 Kč
2017-2020		
SID	1 600 Kč	890 Kč
2011 - 2016		
RS-1	1 600 - 2500 Kč	890 Kč
2015 - 2019		
Revelation (35mm)	1 650 - 2300 Kč	890 Kč
2018+		
Revelation (32mm)	1 600 Kč	890 Kč
2010 - 2017		
Pike	2 600 - 3100 Kč	890 Kč
2014+		
Lyrík	2 600 - 3100 Kč	890 Kč
2016+		
Zeb	2 600 - 3100 Kč	890 Kč
2021+		
Domain	2 200 Kč	890 Kč
2022+		
Domain	2 000 Kč	890 Kč
2012 - 2016		
Yari	2 200 - 2800 Kč	890 Kč
2016+		
BoXXer	2 700 - 3100 Kč	890 Kč
2019+		
BoXXer	2 000 Kč	890 Kč
2015 - 2018		

pozn. Cena je uvedena včetně náplní a materiálů, práce a DPH. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, demontáž z rámu ani následnou zpětnou instalaci do rámu kola.

Pozn. Malý servis tlumiče nelze provést u pružinového typu tlumiče!

Model zadního tlumiče RockShox	Velký servis	Malý servis
Monarch XX / RT3 / RT / RL / R 2014+	2 500 Kč	1 000 Kč
Monarch Plus 2014+	2 500 Kč	1 000 Kč
SIDLuxe 2021+	2 700 Kč	1 500 Kč
SIDLuxe IsoStrut 2024+	2 300 Kč	1 200 Kč
SIDLuxe WCID 2023+	2 400 Kč	1 400 Kč
Deluxe Air 2017+	2 700 Kč	1 600 Kč
Deluxe Coil 2023+	2 200 Kč	
Super Deluxe Air 2018+	2 700 Kč	1 600 Kč
Super Deluxe Coil 2018+	2 200 Kč	
Vivid Air 2023+	2 300 Kč	1 500 Kč
Vivid Air 2014 - 2020	3 300 Kč	1 200 Kč
Vivid Coil 2014 - 2020	2 500 Kč	

pozn. Cena je uvedena včetně náplně a materiálu, práce a DPH. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, demontáž z rámu ani následnou zpětnou instalaci do rámu kola.

Teleskopická sedlovka RockShox	Kompletní servis - 600 hod. jízdy / 3 roky
Reverb AXS 2020+	3 100 Kč
Reverb Stealth a všechny ostatní	3 100 Kč